

NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽI
PRO PONORNÉ ČERPADLO

1“ - EVFU -
10 - 8 - GU - 080
10 - 8 - GU - 081
10 - 8 - GU - 083
16 - 8 - GU - 080



EN ISO 9001:2008
Certifikát č. 041005278/000-E1

SIGMA 1868 spol. s r.o.
Jana Sigmunda 79
783 50 Lutín
Tel.: +420 585 651 337
Fax: +420 585 651 339
www.sigmapumpy.com

TD 51 501 | 1006



OBSAH:

1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
2. POUŽITÍ
3. BEZPEČNOST
4. TECHNICKÁ DATA
 - 4.1. Údajový štítek čerpadla
 - 4.2. Parametry
 - 4.3. Informativní diagram 1"-EVFU-10-8-GU-080, 083
 - 4.4. Informativní diagram 1"-EVFU-16-8-GU-080
 - 4.5. Informativní diagram 1"-EVFU-10-8-GU-081
 - 4.6. Hlavní části čerpacího soustrojí
 - 4.7. Funkce soustrojí
5. MONTÁŽ A INSTALACE ČERPACÍHO ZAŘÍZENÍ
 - 5.1. Hlavní části čerpacího zařízení
 - 5.2. Příprava studny a potrubí
 - 5.3. Příprava soustrojí
 - 5.4. Spouštění soustrojí do studny
6. DEMONTÁŽ A MONTÁŽ HYDRAULICKÉ ČÁSTI
7. ELEKTRO INSTALACE A OBSLUHA SOUSTROJÍ
 - 7.1. Připojení na elektrickou síť
 - 7.2. Montáž
 - 7.3. Provoz
 - 7.4. Osluha a údržba
8. SKLADOVÁNÍ
9. OBSAH DODÁVKY
10. ZÁRUKA
11. SEZNAM SERVISNÍCH STŘEDISEK
12. SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ
13. ZÁVADY, PŘÍČINY A ZPŮSOB JEJICH ODSTRANĚNÍ
14. NAKLÁDÁNÍ S ODADEM
15. ES PROHLÁŠENÍ O SHODE

1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

- podomé soustrojí 1" - EVFU - 10- 8 - GU - 080
- 1" - EVFU - 10- 8 - GU - 081
- 1" - EVFU - 10 - 8 - GU - 083
- 1" - EVFU - 16 - 8 - GU - 080

POZOR !

1. Soustrojí smí běžet na sucho nejdéle 2 vteřiny.
2. Po dobu provozu se musí dodržet smysl otáčení.
3. Montáž a opravy elektroinstalace smí provést jen osoba s elektrotechnickou kvalifikací.
4. Je zakázáno nosit nebo vytahovat soustrojí za kabel. Kabel se nesmí poškodit nárazem nebo přeskupněním.
5. Mezi soustrojím a pojistným ventilem musí být potrubí se stálým průtězem bez uzavírací armatury.
6. Elektromotor musí být jištěn nadprudovou ochranou.
7. Svislé potrubí od soustrojí musí mít právě závity!
8. Je nutné zajistit min. rychlosť chladicího média okolo elektromotoru - 8 cm/sec.

2. POUŽITÍ

Soustrojí je určeno na čerpání pitné vody z hlubinných a úzkých vrstev a studené do teploty 30 °C a kyselosti pH 6,5 - 12. Je možné ho použít na čerpání užitkové vody s obsahem plovoucího píska, ale v takovém případě se sníží životnost funkčních částí soustrojí.

3. BEZPEČNOST

Tento návod k obsluze obsahuje základní pokyny, které je nutno dodržet během provozní instalace, provozu a údržby čerpadla. Je proto nevyhnutelné, aby příslušní odpovědní pracovníci a obsluhujići osoby si před zahájením provozní instalace a uvedení čerpadla do provozu jeho text důkladně pročetli. Je rovněž nutné, aby návod k obsluze byl v místě provozní instalace čerpadla neustále k dispozici.

Dodrženy musí být nejen vyše uvedené všeobecné bezpečnostní pokyny uvedené pod tímto bodem pro bezpečnost, ale také veškeré specifické bezpečnostní pokyny, uvedené pod ostatními základními body. Bezpečnostní pokyny obsažené v tomto návodu k obsluze, jejichž nedodržení by mohlo vést k ohrožení bezpečnosti jsou označeny symbolem



nebo v případech zahrnujících elektrickou bezpečnost symbolem



Bezpečnostní pokyny, které musí být vzaty v úvahu z důvodu bezpečného provozu čerpadla nebo čerpacího soustrojí a (nebo) ochrany samotného čerpadla nebo čerpacího soustrojí jsou označeny návěstím


POZOR !

Bezpečnostní pokyny, jejichž nedodržení by mohlo ohrozit kvalitu životního prostředí jsou označeny symbolem



4.0 TECHNICKÁ DATA

4.1 Údajový štítek čerpadla




- 1 Obchodní jméno a sídlo výrobce
- 2 Typové označení
- 3 Průtok
- 4 Výrobni číslo
- 5 Dopravní tlak
- 6 Příkon
- 7 Maximální dopravní výška
- 8 Otáčky
- 9 Maximální hloubka ponoru
- 10 Teplota čerpané kapaliny
- 11 Rok výroby
- 12 Země původu
- 13 Značka shody

4.2 Parametry

Soustrojí	1" - EVFU						
	-10-8-GU-080	-16-8-GU-080	-10-8-GU-081	-10-8-GU-080	-16-8-GU-080	-10-8-GU-083	-10-8-GU-081
Elektromotor	typ FRANKLIN ^{a)}	FRANKLIN ^{a)}	FRANKLIN ^{a)}	SUMOTO OPT150	SUMOTO OPT150	SUMOTO OPT150	SUMOTO OPT150
výkon kW	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	0,75	1,1
Otáčky min ⁻¹	230 V	-	-	2890	-	-	2855
400 V	2860	2860	-	2825	2825	2800	-
Jmenovit proud motoru A	230 V	-	-	8,7	-	-	8,2
400 V	3,2	3,2	-	3,4	3,4	2,5	-
Frekvence Hz				50			
Kabel	typ			H07 RN-F			
délka m				35, ^{b)}			
práhová délka mm				1,5			
Předepsaný průtok l s ⁻¹	0,4	0,6	0,4	0,4	0,7	0,38	0,4
Zaručený výtlak tlak MPa	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Max. dopravní výška m	80	80	80	80	80	80	80
Dopravovaná kapalina	max. °C			30			
rozsah pH	6,5 - 12			6,5 - 8			
hmota kg m ⁻³				1000 - 1050			
Max. ponor pod hladinou				30			
Délka soustrojí A mm	610	665	670	670	695	760	705
Venkovní průměr agr. ØD mm			96			72	96
Nejmenší průměr vrstvy (studni) mm			100			80	100
Průměr výtláčné přípojky			G 1"				
hmota agr. s 25 m kabelu kg	25,6	27,1	28,1	27	27	13,4	28,3
hmotnost 1 kabelu kg				0,165			


^{a)} je možné s výrobcem dohodnout i jiné délky kabelů (25, 50 m)

4.3 Informativní diagram




Obr. 1
Diagram byl zhodoven pro hustotu 1000 kg.m⁻³.

4.4 Informativní diagram




Obr. 2
Diagram byl zhodoven pro hustotu 1000 kg.m⁻³.

4.5 Informativní diagram



4.6 Hlavní části čerpacího soustrojí



1130 - stator
1200 - sací těleso
1310 - výtláčné těleso
2180 - spojovací hřídel kompl.
2500 - vřeteno
2900 - rozpěrný kroužek
2931 - pojistný kroužek 25
3011 - ložisko 6005A
3850 - vložka

4315.1 - gáfery 25x40x7
4315.2 - gáfery 25x47x7
4510 - podložka
6530 - podložka 8
7000 - spojka
8000.2 - maticce 5/16"
8100 - elektromotor

⁷ matica je součástí elektromotoru

4.7 Funkce soustrojí


Otačivý pohyb hřídele elektromotoru (8100) se přenáší spojkou (7000) přes spojovací hřídel (2180) na vřeteno (2500). Po dobu otáčení vřetena se v dutině statoru vytváří uzavřené prostory, ve kterých je kapalina dopravována ze sacího (1200) do výtláčného tělesa (1310). Dopravované množství kapaliny je dáno rozměry vřetena, statoru a otáčkami. Vnitřek motoru je zaplněn kapalinou od výrobce motoru. Je určen na trvalé zařízení. Max. hustota zapínání je 20x/hod. Minimální čas klidu po vypnutí je 1,5 minut.

POZOR !

Pro dobu provozu musí být dodržen smysl otáčení!

5. MONTÁŽ A INSTALACE ČERPACÍHO ZAŘÍZENÍ

5.1 Hlavní části čerpacího zařízení





Pos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 a 13 nejsou předmětem dodávky.

5.2 Příprava studny a potrubí

- v případě, že bude soustrojí instalováno do vrtu, nutno překontrolovat vrt v celé jeho délce. Kontrola se provádí spuštěním kontrolního válce nebo trubky o Ø 98 mm a délky 700 mm u vrtů Ø 100 mm, nebo o Ø 78 mm a délky 760 mm u vrtů Ø 80 mm. Tento válec nebo trubka musí procházet bez odporu celým vrtem.
- Podle hloubky vrtu nebo studny a výšky minimální hladiny se připraví délka potrubí. Potrubí je nutno před montáží řádně mechanicky vyčistit a odstranit zbytky okruj, tlisek od řezání závitů a ostatních nečistot.

Pro zabezpečení čistoty doporučujeme potrubí proplynout čistou vodou.

Pro zavěšení soustrojí s potrubím v kopané studni se připraví a zazdí příčné ocelové nosníky (obr. 6) tak, aby bezpečně unesly zatížení. Doporučuje se umístit nosníky tak, aby nepřekážely přístupu do studny. U vrtaných studní možno montážní sponu opřít přímo o horní okraj pažnice. V tomto případě je výhodné provést rozšíření vrtu, které se vypaří velkými skružemi (obr. 7).



5.3. Příprava soustrojí

POZOR !

Při jakékoli manipulaci s čerpadlem (přenášení, protáčení vřetena, demontáži) je nutné jej odpojit od sítě a zabránit možnosti připojení na sítě omylem!

Před zasunutím předmětu do dutiny vřetena a ručním protáčením, se přesvědčte, že čerpadlo je odpojeno od sítě! Nebezpečí úrazu při vymršení nástroje při neodečkávaném spuštění!



Po skončení elektroinstalace je nutné zjistit správný smysl otáčení soustrojí. Do výtláčného tělesa se naleje voda (obr. 8).

B) Zasune se vhodný (plochý, čtyřhranný nebo trojhranný) předmět do dutiny vřetena (obr. 9) a protočí se asi 4x zpátky. Předmět odstranit. Tím dojde k „odtržení“ vřetena od statoru (hlavně po delším skladování). Doplň se do výtláčného tělesa voda a krátkodobě se uvede do chodu. Při správném smyslu otáčení vytéká z tělesa voda. Není-li tomu tak musí se z 3tláčkového soustrojí změnit smysl otáčení. Elektromotor se odpojí od sítě a provede se vzájemná záměna dvou libovolných fází. Správný sled se označí.


UPOZORNĚNÍ



Zásahy do elektroinstalace, jakož i vzájemnou záměnu fází smí provádět pouze pracovník s elektrotechnickou kvalifikací!

POZOR !

Při zkoušení smyslu otáčení nesmí být soustrojí spuštěno déle než 2 vteřin!



5.4. Spouštění soustrojí do studny

- Na výtláčné hrdlo čerpadla se připojí trubka, na její druhý konec se upevní montážní spona, za kterou se zachytí spouštěcí zařízení. Soustrojí s trubkou se spustí k okraji vrtu nebo na nosníky ve studni. Připojí se další trubka se sponou.

Po zahycení spouštěcím zařízením za druhou sponu se první spona odpojí a soustrojí se spustí s oběma trubkami do studny. Tento postup se opakuje.

POZOR !

Všechny spoje důkladně utěsnit konopím!

b) Spouštěcí soustrojí až ke dnu studny, je nutno ho zavést tak, aby spodní okraj motoru byl nejméně 30 cm od dna (obr. 5). Přitom musí být celé soustrojí při provozu ponofeno pod hladinu vody.

c) Současně se spouštěním soustrojí je nutno kabel připevňovat ke svislému vytlačnému potrubí samosvornými páskami.

UPOZORNĚNÍ!



Svislé potrubí musí mít pravotocivé závity!

Je zakázáno používat kabel k nošení nebo tahání soustrojí! Kabel se nesmí poškodit, nárazem nebo přeskřipnutím!

Horní konec kabelu nesmí přijít do styku s vodou!

Poznámka:

a) Z důvodu snadné demontaže a výměny soustrojí ze studny doporučujeme svislé potrubí ve studni a pokračující vodorovné potrubí mimo studnu napojit přírubovým spojem nebo pomocí šroubem.

b) Vytlačné potrubí mimo studnu je nutno uložit do takového houbovky, která je bezpečná proti zamrznutí. Je výhodné uložit potrubí do kanálu vytvořeného z pálených cihel. Vytlačné potrubí mimo studnu se klade s mírným stoupáním od studny a pokud možno v přímé trase bez zbytečných oblouků.

6. DEMONTÁŽ A MONTÁŽ HYDRAULICKÉ ČÁSTI

Směrem doleva se vyšroubuje stator i s vytlačným tělesem (1310) a stáhne se z výfetena (2500). Některým z otvorů v sacím tělese (1200) se vysune zajišťovací kroužek (6544). Potom se vytáhne výfeten (2500) i s kompletním spojovacím hřidelem (2180) ze spojky (7000). Vyměni se vadný díl a hydraulickou část smontujeme obráceným postupem s tím, že délka statoru se natíže glycerinem. Vyměnu guler (4315.1; 4315.2), ložiska (3011) nebo spojky (7000) provede výrobní závod.

7. ELEKTROINSTALACE A OBSLUHA SOUSTROJÍ

Součásti elektropříslušenství čerpadla 1"-EVFU je 3tlákový elektromotor SUMOTO (dříve FRANKLIN 4" SUPER STAINLESS), nebo 1fáz. elektromotor SUMOTO s kondenzátorovou skříňkou kód 20200100 (dříve FRANKLIN 4" SUPER STAINLESS s kondenzátorem, skříňka typ 28235081 14) a přívodní kabel typu H07 RN 4G1,5 s kabelovým spojem nebo bez něj. Kabel je k motoru napojený pomocí zásuvkového konektoru.

7.1 Připojení na elektrickou síť

POZOR !

Čerpací soustrojí se může připojit k elektrické sítí, jejíž údaje o napětí a kmitočtu jsou shodné s údaji na štítku elektromotoru. Přípustná tolerance napětí je 5%.



Soustrojí musí být odpojiteľné od sítě zařízením, u kterého vzdálenost rozpojiteľných kontaktů je minimálně 3 mm.

Třífázový motor musí být jištěn proti nadproudu a zkratu připojení viz. obr. 11. Nadprourové jištění musí být tlidy spouště 10 A nebo 10. Nejlepší jištění se dosáhne nastavením nadprourového jističe prvku na hodnotu skutečně odměřeného odebraného proudu v místě nasazení, ale nejvýše na hodnotu uvedenou na štítku motoru nebo v technických údajích - bod 4.2 tohoto návodu.

Připojení čerpadla s jednofázovým elektromotorem je pro motor SUMOTO uvedeno na obr. 12, pro motor FRANKLIN na obr. 13. V místech, kde hladina vody může klesat pod minimální mez (H_{min} na obr. 5.), je kazdě čerpadlo nutno navíc chránit proti nedovolenému poklesu hladiny vhodným závěrem. Např. regulátorem výšky hladiny - viz. obr. 14. (na obrázku je příklad pro třífázový motor, jednofázový motor nutno řešit obdobným způsobem).

Přehled jističů vhodných pro soustrojí

A. 1F provedení

- 1) Motor SUMOTO OPM 150; 1,1 kW; 230 V; 50 Hz, 8,1 A
Jistič prvek je součástí dodávané kondenzátorové skříňky, nevyžaduje další jištění - tlačítko RESET - slouží pro opětovné uvedení do provozu.
- 2) Motor FRANKLIN typ 2245601716; 1,1 kW; 230 V; 50 Hz; 8,7 A

Jistič prvek je součástí dodávané kondenzátorové skříňky, nevyžaduje další jištění. Tlačítko slouží pro opětovné uvedení do provozu.
Proti zkratu je nutno předfudit jištění 16A.

B. 3F provedení

- 1) Motor FRANKLIN typ 234 524 16 16; 1,1 kW; 400 V; 50 Hz; 3,2 A
- 2) Motor SUMOTO typ OPT 150; 1,1 kW; 400 V; 50 Hz; 3,4 A
- 3) Motor SUMOTO typ OPT 100; 0,75 kW; 400 V; 50 Hz; 2,5 A
- Motorový spouštěč s jističem ESMI krytí IP 55; proudové hodnoty 4A - WAPRO Prostějov (ESG Görlitz BDR)
- Motorový spouštěč GVI-M08 ve skřínce GVI-C01; EP Písek (Telemecanique)

C. 3F provedení s indikátorem hladiny

- 1) Motor FRANKLIN typ 234524 16 16; 1,1 kW; 400 V; 50 Hz; 3,2 A
- 2) Motor SUMOTO typ OPT 150; 1,1 kW; 400 V; 50 Hz; 3,4 A
- 3) Motor SUMOTO typ OPT 100; 0,75 kW; 400 V; 50 Hz; 2,5 A
- Kombinace ochrany podle odst. B. společně s regulátorem výšky hladiny se stykačem např. RVH 12 (Elektrocom Litomyšl), nebo MAVE 2-HH3 (MAVE Nymburk)

POZNÁMKA: Pokud bude soustrojí opatřeno jiným jističem než doporučeným, nebude uznána záruka na elektromotor. Jističe jsou běžně dostupné a na požádání je dodává i SIGMA 1868, spol. s r.o. Lutín

Instalaci ovládací skříňky provést pro pevné připojení čerpadla podle obr. 10 tj. tak, aby byl kabel zajištěn proti kroucení a vytření. Průchody a kabelové přichytky nejsou předmětem dodávky.

7.2. Montáž



Montáž elektropříslušenství smí provádět pracovník s příslušnou elektrotechnickou kvalifikací podle platných norem a v souladu s místními předpisy.


Před zabudováním čerpadla do vrtu nebo studny je nutno překontrolovat neporušnost pláště přívodního kabelu a izolační stav zařízení. Hodnota izolačního odporu u nového zařízení musí být větší než 2 MΩ.

Před uvedením zařízení do provozu překontrolovat rádné zajištění ochrany před nebezpečným dotykovým napětím. Nadprourovou ochranu nastavit nejvíce na jmenovitý proud motoru nebo podle bodu 7.1.




UPozornění


Ovládací skřínka není zhotovena v krytu proti stříkající vodě. Proto je nutné ovládací skříňku u 1 F soustrojí umístit tak, aby byla mimo dosah stříkající vody nebo ji umístit v rozvodné skřini s krytem minimálně IP 44.




Obr.10




Obr. 11



Obr. 12



Obr. 13



Obr. 14

8. SKLADOVÁNÍ

POZOR II

Soustrojí nevyžaduje zvláštní požadavky na skladování. Teplota při skladování může být v rozmezí -8 do +40 °C. Soustrojí chránit před přímým slunečním zářením, náhlými změnami teploty, nadměrnou vlhkostí, nečistotami a různými chemickými vlivy.

9. OBSAH DODÁVKY

Standardní provedení:

- čerpadlo kompletě smontované s kabelem H07 RN-F 4G1,5 v délce 35 m
- provedení s jednofázovým motorem obsahuje navíc ovládací kondenzátorovou skříňku

Na požadavek:

- spona DN 25
- samosvorná páská pro přichycení kabelu (6 ks)

10. ZÁRUKA

Doba trvání záruky je součástí kupní smlouva a je uvedena v záručním listě, který se dodává s každým čerpadlem. Nenučí se za závady vzniklé v důsledku chybné a neoborné obsluhy, přetížením soustrojí, nebo jiným nedodržením podmínek pro provoz podle tohoto návodu k obsluze. Záruka se nevztahuje na vadu vzniklé v důsledku přirozeného opotřebení při provozu, vnějšími příčinami, nebo při dopravě.


11. SEZNAM SERVISNÍCH STŘEDISEK

SIGMA 1868, spol. s r.o.
Jana Sigmunda 79
783 50 Lutín

a další - viz. záruční list

12. SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ

Při objednávce náhradních dnů je potřeba uvést výrobní číslo čerpadla vyzačené na výrobním štítku, typ čerpadla, pozici a název součástky podle obr. 15.



Obr. 15

1"-EVFU-10-B-GU-080, 081,083

Pos.	Výkres. norma	Název	ks
1130	V 742381	Stator	1
1200	V 736371	Saci těleso	1
	V 741473 *)	Saci těleso	1
1310	V 582642	Výlnaté těleso	1
2180	V 585029	Spojovací hřídel kompl.	1
2500	V 535759	Vlneno	1
2900	V 120860	Rozprámy kroužek	1
2931	ČSN 02 2930	Pojistný kroužek 25	1
3011	ČSN 02 4630	Ložisko 6005A	1
3850	V 120861	Vlnka	1
4315.1	ČSN 02 9401	Gufero GP 25x40x1 0	1
4315.2	ČSN 02 9401	Gufero 25x47x7	1
4510	V 114 510	Podložka	1
6544	V 114213	Zajíždavací kroužek	2
7000	V 582811	Spojka	1
8100	Elektromotor		1

*) pro 1.-EVFU-10-B-GU-083

1"-EVFU-16-B-GU-080

Pos.	Výkres. norma	Název	ks
1130	V 737606	Stator	1
1200	V 736372	Saci těleso	1
	1310 ČSN 13 8237.1	Náhradní 11/2" x 1"	1
2180	V 585029	Spojovací hřídel kompl.	1
2500	V 724521	Vlněno	1
2900	V 120860	Rozprámy kroužek	1
2931	ČSN 02 2930	Pojistný kroužek 25	1
3011	ČSN 02 4630	Ložisko 6005A	1
3850	V 120861	Vlnka	1
4315.1	ČSN 02 9401	Gufero GP 25x40x10	1
4315.2	ČSN 02 9401	Gufero 25x47x7	1
4510	V 114510	Podložka	1
6544	V 114213	Zajíždavací kroužek	2
7000	V 582811	Spojka	1
8100	Elektromotor		1

13. ZÁVADY, PŘÍČINY A ZPŮSOB JEJICH ODSTRANĚNÍ

1. Soustrojí běží, ale nedodává vodu nebo jen malé množství.

Příčina:

1.1 Nedostatek vody ve studni, nebo je soustrojí nedostačně ponorené pod hladinu vody, takže přisává i vzduch.

1.2 Poškozená gumová vložka statoru.

1.3 Opačný chod soustrojí.

1.4 Částečně nebo úplně ucpané sací otvory.

1.5 Netěsnost výtačného potrubí (bud netěsnost spojů nebo je prodrávěl vinou koruze a voda přes něj uniká nazpět do studny nebo do země).

1.6 Velké opotřebení funkčních částí čerpadla.

1.7 Velký dopravní tlak (vyšší než 0,8 Mpa).

1.8 Zlomený spojovací hřidel nebo poškozené gumové spojky.

Odstranění:

1.1 Pokud je to možné, doporučuje se spustit čerpadlo název nebo prohloubit studnu. Soustrojí nesmí běžet na sucho - může dojít ke splálení gumy ve statoru. Doporučuje se instalovat regulátor výšky hladiny.

1.2 Soustrojí zaslát na opravu, vyměnit stator (viz kap. 6).

1.3 Je nutná prohlídka a oprava zapojení soustrojí.

1.4 Je nutné vytáhnout soustrojí ze studny, vyčistit otvory.

1.5 Opravit těsnění spojů potrubí, vyměnit děravé potrubí (tzn. i na trase uložené v zemi).

1.6 Soustrojí zaslát mi opravu, nebo použít nové nahradní součástky (viz kap. 6).

1.7 Zkontrolovat celkový dopravní tlak soustrojí, a pokud je to možné, snížit odpory v potrubí (např. volbou většího průměru potrubí). Pokud není možné snížit dopravní tlak, je nutné vybrat jiné soustrojí s vyšším dopravním tlakem.

1.8 Zaslát soustrojí na opravu, nebo použít nové nahradní součástky.

2. Soustrojí se nerobí.

Příčina:

2.1 Elektrická síť je bez proudu.

2.2 Závada na přívodu elektrického proudu ze sítě.

2.3 Závada na elektromotoru soustrojí.

2.4 Čerpadlo je ucpáno usazeninami z vody a z výtačného potrubí.

Odstranění:

2.1 Ohlásit závadu příslušnému obvodnímu pracovníkovi rozvodních závodů.

2.2 Zkontrolovat, opravit.

2.3 Zaslát na opravu.

2.4 Odstranit nečistoty a umožnit volné točení vletna ve statoru.

3. Soustrojí běží hlučně (bručí) a spotřeba proudu je vysoká.

Příčina:

3.1 Některá z fází statorového vinutí motoru je zkratovaná nebo pferušená.

3.2 Izolace vinutí je poškozená a přes ochranný obvod prochází poruchový proud.

3.3 Ložiska jsou opotřebovaná nebo poškozená.

Odstranění:

3.1 Zapojit ampérmetr postupně do všech jednotlivých fází. Pokud je motor v pořádku, hodnota proudu ve všech fázích je přibližně stejná.

3.2 Překoušet izolaci induktorem. Izolační hodnota musí být větší než $2 M\Omega$ - měřeno ve vodě. Nesouhlasí-li, poslat na opravu.

3.3 Doporučuje se zaslát soustrojí na opravu.

14.0 NAKLÁDÁNÍ S ODPADEM



Pokyny k nakládání s odpadem vznikajícím v průběhu životního cyklu čerpadla / čerpacího soustrojí (ve smyslu §18 odst. 3 zákona č. 125/1997 Sb., o odpadech).

Druh odpadu	Kód *)	Kategorie *)	Způsob nakládání
Papírový a/nebo lepenkový obal	15 01 01	0	využitelný odpad - po vytřídění nutno předat oprávněné osobě provádějící odběr a výkup odpadu nebo druhotných surovin
Papír a/nebo lepenka	20 01 01	0	
Kabely	17 04 08	0	
Ostatní vyfazená zařízení - kovové dílce čerpadel (bez zbytků oleje)	16 02 05	0	ostatní odpad - nutno shromáždit a předat provozovateli skládky odpadu
Ostatní vyfazená zařízení - nekovové dílce čerpadel (např. z uhlíku, karbidu, keramiky, SiC)	16 02 05	0	
Ostatní vyfazená zařízení - pryžové dílce čerpadel	16 02 05	0	ostatní odpad - nutno shromáždit a předat k zneškodnění ve spalovně odpadu
Dřevěný obal	15 01 03	0	
Plastový obal - fólie z PE	15 01 02	0	
Drobné plastové předměty **)	20 01 03	0	
Nechlorovaný motorový, převodový a/nebo mazací olej	13 02 02	N	nebezpečný odpad - nutno shromáždit a předat k zneškodnění k tomu oprávněné osobě
Ostatní motorové, převodové a/nebo mazací oleje	13 02 03	N	
Ostatní rozpouštědla a jejich směsi s konzervačními prostředky (mimo biologicky odbouratelných)	14 01 03	N	
Výrobky z dehtu - nepískaovaná lepenka	17 03 03	N	
Zařízení s obsahem volného azbestu	16 02 04	N	v současné době se nepoužívá

*) Viz vyhláška č. 337/1997 Sb., kterou se vydává Katalog odpadů

O - znamená odpad ostatní

N - znamená odpad nebezpečný

**) POZOR !

Polytetrafluoretylen (teflon, PTFE) nesmí být vzhledem k toxicitě spalin spalován jinde než ve spalovně odpadu!

Ekologická likvidace tohoto zařízení je zajištěna v rámci kolektivního systému RETELA ve smyslu požadavku zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění.

Sběrná místa elektroodpadu jsou zveřejněna na internetové stránce www.retelac.cz.

Zpětný odběr a využití odpadu z obalu je zajištěn v rámci kolektivního systému EKO-KOM ve smyslu požadavku zákona č. 477/2001 Sb. o obalech v platném znění. Informace o sběru, třídění a využití odpadu z obalu jsou uvedeny na internetových stránkách www.ekokom.cz.

Změny technických údajů, textu a vyobrazení jsou vyhrazeny.



SIGMA 1868
spol. s r.o.

Original number of Declaration: 019/D-06

EC DECLARATION OF CONFORMITY ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Producer/Výrobce:

SIGMA 1868 spol. s r.o.
ul. Jana Sigmunda 79, 783 50 Lutín, Czech Republic

Hereby declares that the machinery described below (assembly)

Tímto se prohlašuje, že popsané strojní zařízení (sestava):

Product/výrobek: Portable helical rotor pump is intended for pumping clean and polluted water namely for pumping from deep wells/
Prenosné větreno-vodní čerpadlo určené k čerpání čisté i znečištěné vody zejména k hlubinnému čerpání:

EVFU

Complies with the provisions of the machinery directive (Directive 98/37/EEC, as amended) and the regulations transposing it into national law (government order no. 24/2003 Dig., as amended)/

Je v souladu s ustanovením směrnice pro strojní zařízení (Směrnice 98/37/EHS, ve znění pozdějších předpisů) a s předpisy, které ji převádějí do vnitrostátních právních předpisů (nařízení vlády č. 24/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Also complies with the provisions of the following European directives (into national law)/

Rovněž je v souladu s ustanovením těchto evropských směrnic (vnitrostátních právních předpisů):

LV-D 73/23/EEC, as amended (government order no. 17/2003 Dig., as amended)/

Směrnice 73/23/EHS, ve znění pozdějších předpisů (nařízení vlády č. 17/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

PE-D 89/336/EEC, as amended (government order no. 18/2003 Dig., as amended)/

Směrnice 89/336/EHS, ve znění pozdějších předpisů (nařízení vlády č. 18/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Also complies with the provisions of the following harmonized technical standards/

Je v souladu s ustanovením těchto harmonizovaných technických norem:

Tech. standard/	Date of issue	Tech. standard	Date of issue
Tech. norma	Datum vydání	Tech. norma	Datum vydání
ČSN EN 60 335-2-41, ed. 2	4/04	ČSN EN 60 335-1, ed. 2	5/03
ČSN EN 60 204-1	3/00	ČSN EN 61000-6-4	8/02
ČSN EN 61000-6-2	8/02	ČSN EN ISO 14 847	2/00

Also complies with the provisions of the following technical standards/

Je v souladu s ustanovením těchto technických norem: ČSN 33 1310 2/90

Cerpadla jsou určena pro trvalý styk s pitnou vodou a odpovídají požadavkům Vyhlášky MZ ČR
v platném znění dle hodnocení Krajské hygienické stanice v Brně ze dne 26.11.2002

Place and date of issue:

Místo a datum vydání: Lutín, 2006-09-13

Name, function

Pavel Majer
Manager Direktor
SIGMA 1868 spol. s r.o.

SIGMA 1868 spol. s r.o.
místo Česká republika, Lutín,
ulice Jana Sigmunda č. 79,
PSČ 783 50

Signature/podpis