

TOF-PUSH®



PATENTOVANÁ RYCHLOUPÍNACÍ SPOJKA PRO POLYETYLENOVÉ TRUBKY



ISO 9227
CORROSION PROOF
340 h. TESTED IN SALTY FOG

SUPER SNADNÁ
VE 3 KROCÍCH
MONTÁŽ




1. Závit dle UNI ISO 7/1
2. Tělo rychlospojky zaužívá jí vysokou pevnost a bezpečnost
3. Těsnící kónický průzorový kroužek s velmi přilnavým povrchem
4. Patentovaný plastový vodicí kroužek
5. Svěrný plastový kroužek
6. Převléčná matka

Montážní postup pro svěrné mosazné tvarovky TOF PUSH

**Velmi snadná montáž pouze ve třech krocích bez rozebrání tvarovky
s vysokou pevností spoje**




1. Trubku PE uřízněte kolmo na její osu a zbavte nežádoucích otřepů



2. Zkontrolujte, zda je matka na tvarovce našroubována na maximálně jednu otáčku závitu, potom vsuňte trubku do tvarovky až po doraz.

MINIMÁLNÍ DĚLKÁ TRUBKY PRO ZASUNUTÍ DO TVAROVKY

Průměr trubky (mm)	20	25	32	40	50	63
Lmin (mm)	30	35	40	45	50	60



3. Nakonec dotáhněte matku pomocí klíče nebo kleští dle níže uvedené tabulky utahovacích momentů.

UTAHOVACÍ MOMENTY PRO MOSAZNÉ TVAROVKY TOF PUSH

Průměr trubky (mm)	20	25	32	40	50	63
Utahovalní moment (Nm)	40	50	70	90	115	140

mosazné spojky na polyetylén